

Plano Diretor Preditiva
Nº: EPS- 00328
Pág.: 1 de 1
Classificação:
Rev.: 08 -18/08/2016
Anexo 02- RELATÓRIO PÓS EXECUÇÃO PREDITIVA






Nº OM	VB-202300731807	Subconjunto	Tambor 02 LE	Data execução	23/06/2023
Área	Expedição	Componente	Rolamento	Sup. Preditiva	Leandro Moreira
Tag:	TR-1520KN-45	Tipo de Falha	Pista interna	Técnico Preditivo	Felipe Pimenta
Ativo	10810675	Técnica	Vibração	Téc. Responsável	Wellington Madeira

PERDAS POTENCIAIS EVITADAS (Ton)

Quantidade estimada de horas corretiva	Taxa de produção (T/h)	160000	Ton
16	10000		

Descrição da Intervenção

Foi substituído o rolamento do tambor 02 lado esquerdo conforme solicitado pela preditiva.

Evidências
ANTES
DEPOIS

Conclusão:

Após execução do laudo, os níveis de vibração voltaram a condições normais.

