

Caso de éxito

Correa transportadora



Condición / Desarrollo


Se realizaron mediciones de vibraciones y temperatura a la culata, del lado hidroescurridor, de la correa transportadora N°1 y la correa transportadora N°2 para conocer su estado.

Resultados obtenidos:

- De acuerdo con las mediciones realizadas rodamiento de polea culata lado hidroescurridor, presenta frecuencia de falla insipiente en pista exterior (BPFO), con múltiples armónicos (ver espectro y forma de onda circular).
- Temperatura reflejada 43°C - Su similar 41°C.


Recomendación

Se recomienda realizar el cambio de rodamiento de ambos lados.



Caso de éxito

Correa transportadora



Dynamox, la solución

Nuestra asociación con Dynamox, respaldada por valores compartidos y tecnología de vanguardia, nos sitúa como su mejor opción para optimizar el mantenimiento industrial.

Confiabilidad simplifica las soluciones de monitoreo de condiciones, ofreciendo una perspectiva más clara y eficaz, al mejor precio del mercado.

